



УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
заведующий МАДОУ Юша
линский детский сад № 11 «Коло-
кольчик» С.В. Зимакова
«01» октября 2019г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Юшалинский детский сад № 11 «Колокольчик»
- 1.2. Адрес объекта 623670, Россия, Свердловская область, Тугулымский район, п. Юшала, ул. Садовая, 33
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2793,6 кв.м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ этаже), _____ - _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5700 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2018, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Юшалинский детский сад № 11 «Колокольчик»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 623670, Свердловская область, Тугулымский район, п. Юшала, ул Садовая, 33

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) местность не ровная
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Не обслуживаются ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры Объект не доступен для инвалидов колясочников, слуха, опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения, так как структурно – функциональные зоны не доступны:

- на территории, прилегающей к зданию (участка): асфальтное покрытие есть, 1 калитка, ворота с калиткой. Отсутствует информация о ДОУ, режиме работы, перечень обслуживаемых детей-инвалидов, информационные указатели направления по пути следования к зданию, знаки, предупреждающие о движении детей, в т.ч. детей-инвалидов;
- вход в здание: имеет четыре входных площадки. Все двери новые, доводчики на которых, обеспечивают необходимую задержку; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок Пороги не завышены, дверные ручки соответствуют ГОСТу.
- путь движения внутри здания: поверхность пола не очень скользкая – плитка кафельная, отсутствуют информационные указатели направления движения по пути следования к месту получения услуги. Отсутствие подъемных платформ, адаптированных лифтов, отсутствие рельефных полос на ступенях лестницы.
- зона целевого назначения групповые ячейки (восемь): на дверях установлены П-образные ручки, поверхность пола не очень скользкая, мебель расположена без учета соответствующих требований для детей-инвалидов. Группы не оборудованы одноместными универсальными столами с регулируемыми параметрами, простой и надежной конструкцией. Есть спальни, стоят кровати. Проходы к кроватям соответствуют требованиям.
- зоны целевого назначения музыкальный и спортивный залы: поверхность пола – линолеум, большая часть зала застелена паласом, порогов нет.
- зоны целевого назначения площадки для прогулок:
Покрытие групповых площадок травянистое, утрамбованное и ровное, присутствуют места отдыха.
- санитарно – гигиенические помещения: в туалетной комнате нет знаков доступности, туалетные кабинки, унитаз соответствует установленным нормам, двери открываются наружу, пороги отсутствуют. В гардеробной есть условия для просушивания верхней одежды и обуви.
- система информации и связи: отсутствие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
- путь движения к объекту: перепады высот, отсутствует пешеходная разметка пешеходного перехода, места отдыха на пути движения к объекту, отсутствуют знаки, предупреждающие о движении инвалидов, схема движения и информационные указатели направления движения к объекту. Нет предупредительной тактильной плитки, предупредительных тактильных полос перед лестницей верху и внизу, не выделены краевые ступени маршей контрастным цветом или фактурой.
- объект не доступен для К,О,С,Г

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2022 гг.

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект доступен частично избирательно ДЧ-И(О, У, С).
(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией *(собственником объекта); Управление образования администрации Тугулымского городского округа;*

4.4.5. другое выполнение мероприятий для адаптации основных структурных элементов объекта при наличии финансирования

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности:

kolokol4ik11.tvoyasadik.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на л. |
| 3. Путей движения в здании | на л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
 поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
 Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии: заведующий Зимакова С.В. _____
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены комиссии: _____
Представитель трудового коллектива Кормина Л.П. _____
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Заместитель заведующего по АХР Андриянов Д.В. _____
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Секретарь Толстыгина Н.И. _____
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

_____ (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)